


N/A

CDCV857DGG

Cuid Uimhir:	CDCV857DGG
Monaróir / Branda:	N/A
Cur síos ar an Táirge	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
Datasheets:	
Stádas RoHS	 Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach
Long Ó	Hong Cong
Slí Loingsiú	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[IARRATAS AR LUACHANNA](#)

D'fhéadfadh an íomhá a bheith ionadaíoch. Féach sonraíochtaí le haghaidh sonraí táirge.













Sonraíochtaí CDCV857DGG

CUID UIMHIR	CDCV857DGG
MONARÓIR	N/A
TUAIRISC	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
STÁDAS SAOR LUADHE / STÁDAS ROHS	Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach
BILEOG SONRAÍ	
VOLTAGE - SOLÁTHAR	2.3 V ~ 2.7 V
CINEÁL	PLL Clock Driver
SOLÁTHRAÍ PACÁISTE GLÉAS	48-TSSOP
SRAITH	-
CÓIMHEAS - IONCHUR: ASCHUR	1:10
PACÁISTIÚ	Tube
PACÁISTE / CÁS	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
ASCHUR	Clock
AINMNEACHA EILE	296-24143-5 CDCV857DGG-ND
TEOCHT OIBRIÚCHÁIN	0°C ~ 85°C
LÍON NA N CIRCUITS	1
GLÉASTA CINEÁL	Surface Mount
LEIBHÉAL ÍOGAIREACHTA TAISE (MSL)	2 (1 Year)
STÁDAS SAOR IN AISCE / STÁDAS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IONCHUR	Clock
MINICÍOCHT - MAX	200MHz
DIVIDER / IOLRAITHEOIR	No/No
DIFREÁLACH - IONCHUR: ASCHUR	Yes/Yes
UIMHIR PHÁIRTAIGH	CDCV857

Clibeanna Gaolmhara

CDCV857DGG	Dáileoir CDCV857DGG	Soláthraí CDCV857DGG
Praghas CDCV857DGG	Pictiúir CDCV857DGG	Íomhá CDCV857DGG
Bileog Sonraí PDF CDCV857DGG	Bileog Sonraí Íoslódála CDCV857DGG	Bileog Sonraí CDCV857DGG
Stoc CDCV857DGG	Ceannaigh CDCV857DGG	Ceannaigh CDCV857DGG
CDCV857DGG	Soláthraí	Dáileoir

Táirgí Gaolmhara

 <p>CDCV857DGGRG4 monaróirí: N/A Tuairisc: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP I stoc: 5405 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FNG4 monaróirí: N/A Tuairisc: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC I stoc: 5389 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGG4 monaróirí: N/A Tuairisc: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP I stoc: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BGQLR monaróirí: N/A Tuairisc: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA I stoc: 4617 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGR monaróirí: N/A Tuairisc: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP I stoc: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGRG4 monaróirí: N/A Tuairisc: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP I stoc: 22822 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FNR monaróirí: N/A Tuairisc: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC I stoc: 7790 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGRG4 monaróirí: N/A Tuairisc: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP I stoc: 19369 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGR monaróirí: N/A Tuairisc: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP I stoc: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGG4 monaróirí: N/A Tuairisc: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP I stoc: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGG monaróirí: N/A Tuairisc: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP I stoc: 10910 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FN monaróirí: N/A Tuairisc: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC I stoc: 6603 pcs</p> <p>RFQ</p>