



ADI (Analog Devices, Inc.)

AD9508BCPZ-REEL7

Cuid Uimhir:	AD9508BCPZ-REEL7
Monaróir / Branda:	ADI (Analog Devices, Inc.)
Cur síos ar an Táirge	IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP
Datasheets:	PDF AD9508BCPZ-REEL7.pdf
Stádas RoHS	 Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach
Long Ó	Hong Cong
Slí Loingsiú	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[IARRATAS AR LUACHANNA](#)

D'fhéadfadh an íomhá a bheith ionadaíoch. Féach sonraíochtaí le haghaidh sonraí táirge.













Sonraíochtaí AD9508BCPZ-REEL7

CUID UIMHIR	AD9508BCPZ-REEL7
MONARÓIR	ADI (Analog Devices, Inc.)
TUAIRISC	IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP
STÁDAS SAOR LUADHE / STÁDAS ROHS	Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach
BILEOG SONRAÍ	PDF AD9508BCPZ-REEL7.pdf
VOLTAGE - SOLÁTHAR	2.375 V ~ 3.465 V
CINEÁL	Fanout Buffer (Distribution), Divider
SOLÁTHRAÍ PACÁISTE GLÉAS	24-LFCSP-WQ (4x4)
SRAITH	-
CÓIMHEAS - IONCHUR: ASCHUR	1:4
PACÁISTIÚ	Tape & Reel (TR)
PACÁISTE / CÁS	24-WFQFN Exposed Pad, CSP
ASCHUR	CMOS, HSTL, LVDS
AINMNEACHA EILE	AD9508BCPZ-REEL7-ND AD9508BCPZ-REEL7TR
TEOCHT OIBRIÚCHÁIN	-40°C ~ 85°C
LÍON NA N CIRCUITS	1
GLÉASTA CINEÁL	Surface Mount
LEIBHÉAL ÍOGAIREACHTA TAISE (MSL)	3 (168 Hours)
MONARÓIR CAIGHDEÁNACH LUADHE	7 Weeks
STÁDAS SAOR IN AISCE / STÁDAS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IONCHUR	CMOS
MINICÍOCHT - MAX	1.65GHz
DIFREÁLACH - IONCHUR: ASCHUR	Yes/Yes
CUR SÍOS MIONSONRAITHE	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 1:4 1.65GHz 24-WFQFN Exposed Pad, CSP
UIMHIR PHÁIRTAIGH	AD9508

Clibeanna Gaolmhara

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9508BCPZ-REEL7	Dáileoir AD9508BCPZ-REEL7	Soláthraí AD9508BCPZ-REEL7
Praghas AD9508BCPZ-REEL7	Pictiúir AD9508BCPZ-REEL7	Íomhá AD9508BCPZ-REEL7
Bileog Sonraí PDF AD9508BCPZ-REEL7	Bileog Sonraí Íoslódála AD9508BCPZ-REEL7	Bileog Sonraí AD9508BCPZ-REEL7
Stoc AD9508BCPZ-REEL7	Ceannaigh AD9508BCPZ-REEL7	Ceannaigh ADI (Analog Devices, Inc.) AD9508BCPZ-REEL7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9508BCPZ-REEL7	Soláthraí ADI (Analog Devices, Inc.)	Dáileoir ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9508BCPZ-REEL7	AD AD9508BCPZ-REEL7	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9508BCPZ-REEL7
Analog Devices Inc. AD9508BCPZ-REEL7	Analog Devices, Inc. AD9508BCPZ-REEL7	

Táirgí Gaolmhara

 <p>AD9510-VCO/PCBZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVALUATION FOR AD9510 I stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9508/PCBZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVAL FOR AD9508 I stoc: 4 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9484BCPZRL7-500 monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC ADC 8BIT 500MSPS 56LFCSP I stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9508SCPZ-EP monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP I stoc: 56 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9508BCPZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP I stoc: 604 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9510BCPZ-REEL7 monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP I stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9510BCPZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP I stoc: 196 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9508SCPZ-EP-R7 monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP I stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9510/PCBZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVALUATION FOR AD9510 I stoc: 2 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9484-500EBZ monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: BOARD EVAL W/AD9484BCPZ-500 I stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9484BCPZ-500 monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC ADC 8BIT 500MSPS 56LFCSP I stoc: 18 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9500WAFER monaróirí: ADI (Analog Devices, Inc.) Tuairisc: IC ADC I stoc: Out stock</p> <p>RFQ</p>