


N/A

CDCV850DGGRG4

Cuid Uimhir:	CDCV850DGGRG4
Monaróir / Branda:	N/A
Cur síos ar an Táirge	IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP
Datasheets:	
Stádas RoHS	 Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach
Long Ó	Hong Cong
Slí Loingsiú	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[IARRATAS AR LUACHANNA](#)

D'fhéadfadh an íomhá a bheith ionadaíoch. Féach sonraíochtaí le haghaidh sonraí táirge.













Sonraíochtaí CDCV850DGGRG4

CUID UIMHIR	CDCV850DGGRG4
MONARÓIR	N/A
TUAIRISC	IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP
STÁDAS SAOR LUADHÉ / STÁDAS ROHS	Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach
BILEOG SONRAÍ	
VOLTAGE - SOLÁTHAR	2.3 V ~ 2.7 V
CINEÁL	PLL Clock Driver
SOLÁTHRAÍ PACÁISTE GLÉAS	48-TSSOP
SRAITH	-
CÓIMHEAS - IONCHUR: ASCHUR	1:11
PACÁISTIÚ	Tape & Reel (TR)
PACÁISTE / CÁS	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
ASCHUR	SSTL-2
TEOCHT OIBRIÚCHÁIN	0°C ~ 85°C
LÍON NA N CIRCUITS	1
GLÉASTA CINEÁL	Surface Mount
LEIBHÉAL ÍOGAIREACHTA TAISE (MSL)	2 (1 Year)
STÁDAS SAOR IN AISCE / STÁDAS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IONCHUR	LVTTL, SSTL-2
MINICÍOCHT - MAX	140MHz
DIVIDER / IOLRAITHEOIR	No/No
DIFREÁLACH - IONCHUR: ASCHUR	Yes/Yes
UIMHIR PHÁIRTAIGH	CDCV850

Clibeanna Gaolmhara

CDCV850DGGRG4	Dáileoir CDCV850DGGRG4	Soláthraí CDCV850DGGRG4
Praghas CDCV850DGGRG4	Pictiúir CDCV850DGGRG4	Íomhá CDCV850DGGRG4
Bileog Sonraí PDF CDCV850DGGRG4	Bileog Sonraí Íoslódála CDCV850DGGRG4	Bileog Sonraí CDCV850DGGRG4
Stoc CDCV850DGGRG4	Ceannaigh CDCV850DGGRG4	Ceannaigh CDCV850DGGRG4
CDCV850DGGRG4	Soláthraí	Dáileoir

Táirgí Gaolmhara

 <p>CDCV850DGGR monaróirí: N/A Tuairisc: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP I stoc: 26517 pcs</p> RFQ	 <p>CDCV304TPWREP monaróirí: N/A Tuairisc: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP I stoc: 21714 pcs</p> RFQ
 <p>CDCV304PWR monaróirí: N/A Tuairisc: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP I stoc: 53713 pcs</p> RFQ	 <p>CDCV850IDGGG4 monaróirí: N/A Tuairisc: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP I stoc: 14095 pcs</p> RFQ
 <p>CDCV850IDGG monaróirí: N/A Tuairisc: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP I stoc: 23791 pcs</p> RFQ	 <p>CDCV850IDGGR monaróirí: N/A Tuairisc: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP I stoc: 4418 pcs</p> RFQ
 <p>CDCV850DGGG4 monaróirí: N/A Tuairisc: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP I stoc: 19469 pcs</p> RFQ	 <p>CDCV850IDGGRG4 monaróirí: N/A Tuairisc: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP I stoc: 4037 pcs</p> RFQ
 <p>CDCV304PWRG4 monaróirí: N/A Tuairisc: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP I stoc: 66794 pcs</p> RFQ	 <p>CDCV855IPW monaróirí: N/A Tuairisc: IC 1:4 DDR PLL CLK-DRVR 28-TSSOP I stoc: 38134 pcs</p> RFQ
 <p>CDCV850DGG monaróirí: N/A Tuairisc: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP I stoc: 22414 pcs</p> RFQ	 <p>CDCV855IPWG4 monaróirí: N/A Tuairisc: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP I stoc: 26506 pcs</p> RFQ